

آیا می‌دانید حضور در گاراژهای دربسته
که در آن اتومبیل با موتور روشن وجود
دارد خطر بروز مسمومیت با
منوکسیدکربن را به همراه دارد؟

سرد بودن لوله
دودکش بخاری، دلیل
بر خارج نشدن دود و
گاز سمی است.

با شروع فصل سرما باید قبل از راه
اندازی مجدد وسایل گرمایشی گازسوز
و نفتی منزل، آنها را از نظر اتصالات و
دودکش کنترل کنیم.



از خوابیدن در داخل اتومبیل روشن
درحالی‌که کولر و یا بخاری آن
روشن است خودداری نمایید.

تماس طولانی‌مدت با گاز منو کسید
کربن به‌ویژه در کودکان، می‌تواند با
بروز اختلالات رفتاری و کاهش
حافظه و ضریب هوشی همراه باشد.

استفاده از بخاری‌های بدون دودکش تنها
در محیط‌هایی که دارای تهویه و جریان
مناسب هوا می‌باشند مجاز است. از بکار
بردن این وسایل در محیط‌های بسته و
فاقد جریان هوا خودداری نمایید.